



Fecha	4 de Mayo de 2019	Hora	12:00
-------	--------------------------	------	--------------

INFORME DE VERIFICACIONES TÉCNICAS

Se ha procedido a la verificación técnica de **90** vehículos, números:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	18
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	49
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
81	83	84	85	86	87	88	89	91	92	93	94	95	96	97
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120

No se han presentado a la verificación técnica **7** vehículos, números:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	13	17	48	50	82	90								

Se han observado las siguientes incidencias:

- El dorsal Nº 3 incumple el artículo 16.7 CDI
- El dorsal Nº 4 incumple el artículo 16.7 CDI
- El dorsal Nº 5 incumple el artículo 16.7 CDI
- El dorsal Nº 9 incumple el artículo 16.7 CDI (**Segundo aviso**), no dispone de indicación de extinción.
- El dorsal Nº 11 incumple el artículo 16.7 CDI
- El dorsal Nº 12 padding, anti-torpedo e instalación entre arco y pilares.
- El dorsal Nº 15 incumple el artículo 16.7 CDI, carece indicaciones de extinción y cortacorrientes.
- El dorsal Nº 19 incumple al artículo 16.7 del cdi, baquet de piloto no se ve la fecha, partes del arco sin soldar, abrazaderas de gasolina, falta un aspersor de extinción en el hueco motor.
- El dorsal Nº 22 tubería de extinción no homologada.
- El dorsal Nº 24 incumple el artículo 16.7 y tiene partes del arco sin soldar.
- El dorsal Nº 31 incumple el artículo 16.7 del cdi, antitorpedo, abrazaderas de gasolina.



- El dorsal Nº 33 modifica el sistema de llenado de gasolina, modifica el chasis en el anclaje de las suspensiones traseras, adelantar baquet copiloto, abrazaderas de gasolina, recuperador de gases, pasa a **x+ clase 5**
- El dorsal Nº 34 pasa a **PT**, bomba de dirección dentro de habitáculo, antitorpedo de extinción, bridas de gasolina, tapar borne de batería
- El dorsal Nº 35 pasa a **PT**
- El dorsal Nº 36 pasa a **PT**
- El dorsal Nº 40 tiene la luna rota en la esquina inferior derecha.
- El dorsal Nº 42 no tiene indicaciones de gancho, baquet de copiloto sujetado indebidamente, cableado eléctrico y las tuberías de extinción entre el arco y pilares (**segundo aviso**)
- El dorsal Nº 53 incumple el artículo 16.7 del cdi.
- El dorsal Nº 56 tiene elementos cortantes en la aleta trasera izquierda.
- El dorsal Nº 58 adelantar baquet de copiloto (**segundo aviso**), abrazaderas (**segundo aviso**), aspersor de extinción (**segundo aviso**), padding.
- El dorsal Nº 61 baquet del copiloto suelto, incumple el artículo 16.7 del cdi, abrazaderas de gasolina.
- El dorsal Nº 64 lleva un depósito de seguridad no homologado FIA, e incumple el artículo 16.7 del cdi.
- El dorsal Nº 66 tiene una grieta en la luna.
- El dorsal Nº 70 el arco no es conforme al anexo J.
- El dorsal Nº 73 amarrar baquet de copiloto.
- El dorsal Nº 74 incumple el artículo 16.7 del cdi, aspersores de extinción, abrazaderas de gasolina, no lleva recuperador de gases, adelantar baquet de copiloto.
- El dorsal Nº 75, publicidad de luna trasera (artículo 16.7 del cdi), amarrar baquet de copiloto, recuperador de gases, abrazaderas de gasolina, aspersores de extinción.
- El dorsal Nº 76 artículo 16.7 del cdi, baquet de copiloto sujetado indebidamente, extintor sujetar debidamente, abrazaderas de gasolina del vano motor.
- El dorsal Nº 77 publicidad en la luna trasera ocupa toda la luna, adelantar baquet de copiloto, soldadura de las barras.
- El dorsal Nº 84 no funciona el cortacorriente, adelantar baquet copiloto, agujeros capo delantero, antitorpedo, pasamuros de gasolina.
- El dorsal Nº 85 protección de techo, ventanillas sin laminar, padding.
- El dorsal Nº 87 **pierde pasaporte**, pasamuros cableado eléctrico, falta recuperador de gases.

El comisario técnico

Nombre Apellido Apellido
(Licencia)

OC-SO-CT

Publicar en el tablón de anuncios

NO